

الوحدة الثالثة أجهزة القياس الرقمية



#### اسم الوحدة: أجهزة القياس الرقمية

### الجـــدارة: قدرة المتدرب على استخدام أجهزة القياس لفحص العناصر الإلكترونية المختلفة

### الأهداف الإجرائية:

- 1/ أن يتعرف المتدرب على المكونات الخارجية للجهاز متعدد القياس.
  - 2/ أن يعرف المتدرب فكرة تشغيل الجهاز ومميزاته وعيوبه.
  - 3/ أن يتعرف المتدرب على كيفية استخدام أجهزة القياس الرقمية
- 4/ أن يتقن المتدرب الضبط والاستخدام الصحيح لأجهزة القياس الرقمية المتعددة.
- 5/ أن يطبق المتدرب تمارين عملية على استخدام أجهزة القياس الرقمية في القياسات المختلفة.
- 6/ أن يتقيد المتدرب بالسلوك المهني السليم ويحرص على إتباع أصول الأمن والسلامة أثناء تدريه في الورشة.

مستوى الأداء المطلوب: إتقان المتدرب لجميع ما سبق بنسبة 90 ٪

الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة: (24)ساعة.

### الوسائل الساعدة:

- جهاز القياس المتعدد الرقمى .
- العناصر الإلكترونية موضوع الفحص.
  - وسائل الأمن و السلامة.
  - جهاز عرض علوی ( Data show )

#### متطلبات الجدارة:

أن يكون المتدرب متمكناً من استخدام أجهزة القياس الرقمية المتعددة المختلفة ومعرفة الرموز والأشكال الموجودة بها وكيفية استخدام الجهاز بدقة عالية من خلال تدربه على مفردات هذه الحقيبة التدريبية متبعاً الأمن والسلامة والسلوك المهنى السليم في تطبيقها.





يجب أن تعي عزيز<mark>ي ا</mark>لمتدرب أن التزامك بتعليمات الأمن والسلامة داخل الورشة يحميك أنت أولاً من الوقوع في أي مشكلة أو الإصابة بأي ضرر لا قدر الله لذلك كان يجب علينا أن نوضحها لك .

وان من أهم تعليمات الأمن والسلامة داخل الورش ما يلى :

1 / ارتداء الزي المناسب الذي يقيك من أي خطر ومنها:

♦ارتداء حذاء آمن (حذاء السلامة) ليكون عازلا عن الأرض.

♦ارتداء ملابس مناسبة وغير فضفاضة أو ذات أطراف طويلة حتى لا تشتبك مع أي جهاز أو دائرة
 كهربائية فتسبب أذى .

- 2/ التركيز أثناء العمل والتزام الانضباط والحذر والحد من أى ضوضاء حتى لا تشوش تفكيرك.
  - 3 / استعمال كل أداه للغرض المصنعة له وبصورة صحيحة وعدم استخدام أدوات متهالكة
  - 4 / عدم العبث بالأجهزة و المعدات الموجودة داخل الورشة , وكذلك حفظها بصورةٍ جيدة.
  - 5 / المحافظة على نظافة المكان وترتيبه بصفة دائمة وكذلك تثبيت الطاولات والأجهزة جيداً.
- 6 / التأكد من عزل الأسلاك التي تتعامل معها وعدم تعريضها للتلف وكذلك إبعادها عن أي وصلات معدنية وإبعادها عن الماء , والانتباه لعدم تلامس أي أسلاك يمر بها تيار .
  - 7/ التأكد من الجهد الذي يعمل به أي جهاز قبل توصيله, حتى لا يتلف الجهاز.
    - 8 / ضرورة عمل صيانة دورية للأجهزة وفحص الأسلاك والتوصيلات.
    - 9 / التأكيد على أن تكون الورشة واسعة وجيدة التهوية والإضاءة .
      - 10 / يفضل وجود الآتي بالورشة :-
    - ♦أرضيات عازلة ، وعدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال.
  - ♦لوحات تحكم ومصهرات أو قواطع كهربائية في مكان آمن وسهل الوصول إليه .
    - ♦طفايات حريق وصندوق إسعافات أوليه في مكان واضح وقريب.
      - ♦علامات تحذيرية واضحة بجانب الأجهزة والموصلات.

التزامك بهذه التعليمات لمصلحتك أنت أولاً وأي مخالفه تعرضك للضرر











### محتويات الوحدة الثالثة: أجهزة القياس الرقمية



شكل ( 3 - 1 ) يوضح محتويات الوحدة الثالثة



### ( Digital Of Measuring Instruments ) أجهزة القياس الرقمية


هي أجهزة قياس إلكترونية تظهر الكميات المقاسة في صورة أرقام على شاشات عرض رقمية وقد كانت أغلب أجهزة القياس السابقة أجهزة تماثلية .

بدأت أجهزة القياس الرقمية في الانتشار بسرعة نتيجة التقدم السريع في تصنيع أشباه الموصلات والهندسة الرقمية والدوائر المتكاملة والدوائر المنطقية إلى أن أمكن إنتاج أجهزة قياس دقيقة وتم الاستغناء عن المؤشر الذي كان العلامة المميزة للأجهزة التماثلية .

### مميزات أجهزة القياس الرقمية:

- 1- سهولة الاستخدام لأى شخص غير متخصص.
  - 2- رخص الثمن .
- 3- تعطى قراءة واضحة ومباشرة وبدرجة عالية من الدقة .
- 4- سهولة حمل ووضع الجهاز ولا يشترط وضعاً معين أفقياً أو رأسياً.
  - 5- لا تحتاج إلى ضبط أصفار .
  - 6- لا يوجد بها أخطاء نتيجة للاحتكاك أو العنصر البشرى.
- 7- استهلاك قدرة منخفضة ولا تحتاج لمصادر عالية للجهد للتشغيل بل تعمل على بطاريات صغيرة .


## فكرة تشغيل الأجهزة الرقمية كمخطط صندوقي:



محول إشارة الدخل شكل (3-2) يوضح المخطط الصندوقي لأجهزة القياس الرقمية



### شكل جهاز القياس المتعدد الرقمي:



شكل ( 3 - 3 ) يوضح واجهة جهاز القياس المتعدد الرقمي



### مكونات جهاز القياس المتعدد الرقمي

### 1- شاشة عرض رقمية

تظهر النتائج في صورة أرقام على الشاشة ومن عدة خانات لإيضاح الأجزاء العشرية للناتج



شكل ( 3 - 4 ) يوضح شاشة الجهاز

### 2- تدريج الجهاز:

وهو مفتاح متعدد الاختيارات لاختيار نوع القياس ونوع الكمية المقاسة



شكل ( 3 - 5 ) يوضح مفتاح تدريج جهاز القياس



### 3- مداخل مجسات القياس:

فيها مدخل أساسي هو ( COM ) المدخل المشترك في جميع أنواع القياس ومداخل أخرى للأنواع الأخرى من القياسات.



شكل ( 3 - 6 ) يوضح مداخل مجسات القياس



#### مجالات قياس الجهاز:

يستطيع جهاز القياس المتعدد الرقمي أن يقيس أنواع كثيرة من مجالات القياس ومن أهمها:


- . (  $V_{AC}$  ,  $V_{DC}$  ) قياس الجهد المستمر والمتردد -1
  - -2 قياس التيار المستمر والمتردد (  $I_{AC}$  ,  $I_{DC}$  ) .
- $R_{\Omega}$  قياس جميع أنواع المقاومات والموصلية  $R_{\Omega}$  .
  - 4- قياس الموحدات وأشباه الموصلات.
- -5 قياس الترانزستور ومعاملات التكبير ( NPN , PNP ) قياس الترانزستور ومعاملات التكبير ( -5
  - 6- فياس أنواع مختلفة من السعات الكهربائية ( μF ) .
    - 7- قياس التردد ( HZ ) .
    - -8 قياس درجة الحرارة (  $\mathbb{C}^{\circ}$  ,  $\mathbb{F}$  ) .
      - 9- اختبار بعض الدوائر المنطقية.

ويمتاز هذا النوع من الأجهزة بأنه في حالة وضع مجسات القياس في مكان خاطئ للقياس فإن الجهاز يعطي تحذير بإنذار صوتي بأن هناك خطأ في توصيل مجسات القياس لوضع مخالف للتدريج وكان هذا من المميزات الرائعة جداً لأنه في حالة التوصيل الخاطئ للقياس يحدث أن يتلف الجهاز مع تلف " فيوز " القياس الداخلي للجهاز



شكل ( 3 - 7 ) يوضح حالة الخطأ في وضع مجسات القياس









شكل ( 3 - 8 ) يوضح بعض مجالات قياس الجهاز المتعدد الرقمي





شكل ( 3 - 9 ) يوضح حساس الجهاز ومجالات الاختيار في الجهاز



10- وقد ظهرت أنواع حديثة من الأجهزة يمكنها الكشف عن الإشارات مثل الأشكال التالية:





شكل ( 3 - 10 ) يوضح الأشكال الحديثة من جهاز المتعدد الرقمي




### ( خاص بالورش والمعامل فقط )


# إعداد خطة العمل للتمرين رقم (5)

	002	لحقيبة	رقم اا	أجهزة القياس الرقمية			اسم الحقيبة					
2	الفترة التدريبية	الكترونيات	البرنامج	قياس الجهد والتيار والمقاومة بالجهاز متعدد القياس				اسم التمرين				
	مدة التنفيذ	14 هـ	/ /	/ / 14 هـ تاريخ الانتهاء			رین	يخ ابتداء التم	تاري			
(	Multi m الرقمي	المتعدد eter	هاز القياس	قاومة باستخدام ج	هد والم	ں التيار والج	إتقان قياس	ين	لهدف من التمرين			
	رسم التمرين الأدوات المستخدمة											
		V-			100	مقاومة Ω	2 عدد 2	مستمر	مصدر جهد مستمر			
	0	R <sub>1</sub> =100 Ω				متعدد رقمي	4 جهاز ه	يل	أسلاك توص	3		
	A	——	-				6			5		
				•			وات العمل	خط				
					(	عما بالشكل	ىل الدائرة ك	درب وص	بمساعدة الم	1		
+	TV	- 05		R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	قبل	صدر القدرة	، من فصل مم	التأكد	احرص على التوصيل	2		
*** 000	•			لقدرة المستمر على جهد (5v)				ر القدر.	اضبط مصد	3		
					صدر بواسطة ضبط الجهاز الرقمي					1		
	00:00			ر الجهد المستمر ( DC )					على قياس ا	4		
		$\Omega$	1		د على كل مقاومة بتوصيله على التوازي				قس الجهد	5		
		R <sub>1</sub> =100 Ω						كما بال	مع المقاومة كما بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			
2							المتعدد لقياس					
					کما	ىع المصدر ك	مله بالتوالي م	n ) ووص	وضع ( n A	6		
$\Omega$	+ + + + + + + + + + + + + + + + + +				( 0	<b>\</b>			بالشكل			
				Σ 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10			المتعدد لقياس			7		
					به	ماومه الكلب	درة لقياس الـ ما		نم افصل مد للدائرة كم	7		
									ىندانرە كم سجل قراءات	8		
		. t. : 11	٠. م دادی م	ا عتى تحمي نفسك و	. ,	۳۰۰ . آشا . ۱۱۳۱			سنجن فراءاد مة المخاطر	-		
		الحصر	رماریت می	عىي نحمي نفست و	۔ریب ۔	ىبروانناء انن	لمراح ہے اسم	ىجىب،	ووسائل	_		
	ين في عمل مختلف	اصة لعمل مع	خدم أداة خ	السلامة تقيد باستخدام العدد والأجهزة حسب اختصاصها ولا تستخده				السلامة				
		ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 الأجهزة بش					المرتبطة				
				,				الخاص	بالتمرين			
	لتوقيع			اسم المدرب :		التوقيع			م المتدرب:	اس		







شكل ( 3 - 11 ) يوضح توصيل الدائرة العملية على لوحة التجارب





شكل ( 3 - 12 ) يوضح توصيل مصدر القدرة المستمر بالدائرة العملية على لوحة التجارب














شكل ( 3 - 13 ) يوضح كيفية قياس الجهد الكلي والجهد على كل مقاومة بالجهاز المتعدد الرقمي






شكل ( 3 - 14 ) يوضح قياس التيار الكلي والمقاومة الكلية للدائرة







شكل ( 3 - 15 ) يوضح كيفية قياس قيمة كل مقاومة بالدائرة المحوظات والاستنتاج:

وحدة القياس	قراءة الجهاز	وضع الجهاز المتعدد	قيمة جهد المصدر
( V ) الفولت		$(\mathrm{V}_{\mathrm{DC}})$ قياس جهد المصدر	
( V ) الفولت		قياس جهد المقاومة ( V <sub>R1</sub> )	
( V ) الفولت		$( { m V}_{ m R2})$ قياس جهد المقاومة	
( mA ) الميلي أمبير		قياس تيار المصدر ( I )	
( Ω ) الأوم		قياس المقاومة الكلية للدائرة	
( Ω ) الأوم		قياس المقاومة الأولى $(R_1)$	
( Ω ) الأوم		قياس المقاومة الثانية ( R <sub>2</sub> )	

# جدول (3 - 1) لتسجيل نتائج التمرين العملي رقم (5)

		الملحوظات:
•••••••••••		
 	•••••	 •••••
 	•••••	 •••••





#### ( خاص بالورش والمعامل فقط )

### إعداد خطة العمل للتمرين رقم (6)

	002	رقم الحقيبة		أجهزة القياس رقم الحقيبة		اسم الحقيبة
2	الفترة التدريبية	الكترونيات	البرنامج	هاز المتعدد القياس	مجالات القياس بالج	اسم التمرين
	مدة التنفيذ	14 هـ	/ /	تاريخ الانتهاء	/ / 14 هـ	تاريخ ابتداء التمرين
	ات متعددة للقياس	Mu] يے مجالا	ltimeter .	, جهاز القياس المتعدد	إتقان استخدام	الهدف من التمرين

#### رسم التمرين





#### الأدوات المستخدمة

ر 2 ثنائي (موحد)	مصدر جهد مستم	1
4 مكثف كيمياة	أسلاك توصيل	3
6 جهاز متعدد رقم	ترانزستور	5

#### خطوات العمل


اضبط جهاز القياس المتعدد على وضع الموحد وقس	4
اضبط جهاز القياس المتعدد على وضع الموحد وقس الثنائي كما بالشكل (انحياز أمامي)	•

- 2 بدل وضع الموحد ووصل جهاز القياس ولاحظ قراءة الجهاز في هذا الوضع ( انحياز عكسي )
- اضبط جهاز القياس على وضع قياس سعة المكثف ثم وصل الجهاز كما بالشكل مراعياً قطبية المكثف في التوصيل.
- اضبط جهاز القياس مرة أخرى على وضع الموحد ثم وصله بالترانزستور كما بالشكل
  - بدل بين أطراف الترانزستور للتعرف على نوعه وأطرافه
- اضبط جهاز القياس على وضع قياس درجة الحرارة وستظهر على الشاشة درجة الحرارة للجو المحيط
  - اضبط الجهاز على قياس التردد وكذلك شدة الإضاءة كما بالشكل
    - 8 سجل قراءاتك ونتائجك واستنتاجاتك


قائمة المخاطر والمناع في المختبر وأثناء التدريب حتى تحمي نفسك وزملائك من الخطر ووسائل السلامة تقيد باستخدام العدد والأجهزة حسب اختصاصها ولا تستخدم أداة خاصة لعمل معين في عمل مختلف المرتبطة عند الانتهاء من العمل احرص على تنظيم وترتيب العدد و الأجهزة بشكل منظم ومرتب في أماكنها الخاصة بالتمرين


التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع





شكل ( 3 - 17 ) يوضح قياس سعة المكثف بالجهاز المتعدد الرقمي







شكل ( 3 - 18 ) يوضح قياس الترانزستور بالجهاز المتعدد الرقمي







شكل ( 3 - 19 ) يوضح قياس درجة الحرارة وشدة الاستضاءة بالجهاز المتعدد الرقمي



شكل ( 3 - 20 ) يوضح قياس التردد بالجهاز المتعدد الرقمي

### نشاط تقییمی:

من خلال نتائج تمارين جهاز القياس المتعدد الرقمي وجهاز قياس الآفوميتر التناظري: 
- اعقد مقارنة بين الجهازين من حيث المميزات والعيوب



### أسئلة التقييم الوحدة الثالثة

### 1- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلى:

- (أ) من مميزات أجهزة القياس الرقمية
  - 1- تحتاج إلى ضبط الصفر
- 2- لا يوجد بها أخطاء نتيجة للاحتكاك أو العنصر البشرى
  - 3- تستهلك قدرة عالية ولا تحتاج لمصدر جهد عال
  - (ب) من مكونات المخطط الصندوقي للأجهزة الرقمية:
    - 1- مڪبر وموهن
    - 2- خافض للجهد
    - 3- ضبط الصفر
    - (ج) من مجالات القياس للأجهزة الرقمية
      - 1- قياس الجهد والتيار والمقاومة
    - 2- قياس التردد والسعة ودرجة الحرارة
      - 3- كل ما سىق

# 2- ضع علامة ( $\sqrt{\ }$ ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

(	)	(أ) أجهزة القياس الرقمية تظهر الكميات المقاسة في صورة أرقام على تدريج
(	)	( ب ) من أهم مميزات أجهزة القياس الرقمية سهولة الاستخدام لأي شخص
(	)	( ج ) من مكونات جهاز القياس المتعدد الرقمي شاشة العرض
(	)	( د ) المدخل ( COM ) هو المدخل المشترك في جميع أنواع القياس

3- ناقش مع مدربك ما هي عيوب أجهزة القياس الرقمية ؟



****	
التقسم	A AAAA
(Application of the Control of the C	
74444	

			(	التقييه	نموذج						
002	ä	حقيبا	رقم الـ		س	ة القيار	أجهز			اسم الحقيبة	
ثة : الأجهزة الرقمية	اسم التمارين أو نقاط التقييم ( اختبارات — أسئلة شفهية — أسئلة تحريرية ) : الوحدة الثالثة : الأجهزة الرقمية										
	أخطاء المتدرب: 1 - 2										
لايجابية للمتدرب	II dalai						ل التقييم	'ذاميا	<u> </u>		
عبديد				*(50)	مردن من		ه السييا ع درجة تنا	-			
	بعد التقييم		ā	غيرمتقن غيرمتقن 2 -0	مقبول -3 4	جيد 5- 6	جيد جداً 7- 8	ممتاز 9- 10	تقییم	لتمارين ونقاط ال	مهام ا
										-1	
	وسبل		الدرجة المستحقة							-2	مهارات أساسية
	تقويمها وتطويرها		:•							-3	
										-1	مهارات
لتطوير للمتدرب	نقاط ا									-2	فرعية
	بعد التقييم					15			-	مدة التنفيذ	
	يقييم					50			ن	فيذ التمرين بإتقا	تد
						15				الأمن والسلامة	
	وسبل تقویمها					15				استخدام العدد	
	وتطويرها					5				السلوك والمواظبة	
م الناسة	حديد نقاط التقيي	] 	ب قالته ب	ر مة الناء ،		100	1 :	انمتا		المجموع الكلي الدروة التوو	•
		<del>-</del> 30	<del>.,</del>	نجاز		<del>-,,,-,-</del>	<u> </u>	,,			
غير متقن (هـ)	مقبول (د)			<u>بور</u> مید (ج)			اً (ب)	د جداً	جيـ	ىمتاز (أ)	4
	ببة أجهزة القي	حقي	1 ( 3			ز التما			د قام الم		
التوقيع			رب.	اسم المد			ع	التوقي		تدرب	اسم الم

نسخة لملف المتدرب التدريبي بعد التقييم



# نموذج تقويم المتدرب لمستوى أدائه يعبأ من قبل المتدرب وذلك بعد التدريب العملي أو أي نشاط يقوم به المتدرب

بعد الانتهاء من التدريب على (أجهزة القياس الرقمية) ، قوم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقويم الذاتي بعد كل عنصر من العناصر المذكورة، وذلك بوضع علامة ( ✓ ) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته ، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في الخانة الخاصة بذلك.

### اسم النشاط التدريبي الذي تم التدرب عليه: ...... أجهزة القياس الرقمية ) ......

		ïa	وي الأداء ( ۵	لأداء ( هل أتقنت الأدا:		
م	العناصر	غير قابل	¥	جزئيا	کلیا	
		للتطبيق	4	جري		
1	التعرف على المكونات الخارجية للجهاز					
	متعدد القياس.					
2	التعرف على فكرة تشغيل الجهاز المتعدد					
	ومميزاته وعيوبه.					
3	إتقان استخدام أجهزة القياس الرقمية					
4	إتقان الضبط والاستخدام الصحيح لأجهزة					
	القياس الرقمية المتعددة.					
5	التطبيق بتمارين عملية على استخدام أجهزة					
	القياس الرقمية في القياسات المختلفة .					
6	التقيد بالسلوك المهني السليم والحرص على					
	اتباع أصول الأمن والسلامة أثناء التدريب في					
	الورشة.					

يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود) المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق ، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" أو "جزئيا" فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب.